

Kvartersvandring Västerled 102-108

2017-11-15

Medverkande från Sh: Karin Helm, Lena Wernersson
Antal medverkande HG: 12

Vi pratade om följande:

- En del hyresgäster upplever problem när man ska ut ur garaget, många kör för fort förbi garagen. Oro för att en olycka ska hända när man kör ut bilen.
- Entreprenören som plogar snö i området lämnar stora tunga plogvallar vid garagen som är besvärliga att ta bort. Sandvikenhus undersöker om det går att köra/ploga på något annat sätt för att undvika detta.
- I trapphusen där det finns hiss ligger entrémattan långt in, det blir väldigt halt mellan entréporten och gummimatta vintertid med snö under skorna, halkrisk.
- Sandvikenhus ser över hyresgästlokalen gällande rust och ev komplettering med husgeråd.
- Lägenhetsdörrarna upplevs av hyresgäster vara i dåligt skick, det hörs väldigt bra in i lägenheterna från trapphusen.
- Det inkom önskemål om ändrade tvättider på Västerled 106. Ett kortare pass på morgonen kl 7-9 önskas, samt att kvällspasset förlängs till kl 17-21.
- Västerled 106 tänds lamporna i källargången efter man passerat istället för innan man går förbi. Sandvikenhus undersöker detta.
- Städningen i trapphusen behöver förbättras. Sandvikenhus för dialog med städentreprenör.
- Västerled 102 saknar ett bänkbord ute.
- Det önskas en orienteringstavla vid infarten till området.